



CE

# NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU



***Elektrické servopohony priamočiare  
MTR VARIANT 52 420***

## POTVRDENIE O KONTROLNO-KUSOVEJ SKÚŠKE

ELEKTRICKÝ SERVOPOHON PRIAMOČIARY MTR VARIANT 52 420

|  |                                |         |    |
|--|--------------------------------|---------|----|
| Kód vyhotovenia 52 420.                                  | Napájacie napätie .....        | V ..... | Hz |
| Výrobné číslo .....                                      | Vypínacia sila .....           | N       |    |
| Rok výroby .....   | Nastavená vypínacia sila ..... | N       |    |
| Schéma zapojenia .....                                   | Rýchlosť prestavenia.....      | mm/min  |    |
| .....  | Pracovný zdvih .....           | mm      |    |
| Záručná doba ..... mesiacov                              | Diaľkový vysielač .....        |         |    |
| Výrobné číslo elektromotora .....                        |                                |         |    |
| Výrobné číslo vysielača .....                            |                                |         |    |
| Výrobné číslo regulátora .....                           |                                |         |    |
| Kontrolno-kusová skúška vykonaná podľa TP 18-03-171/81/2 |                                |         |    |
| Skúšky vykonal .....                                     | Balil .....                    |         |    |
| Dátum skúšky .....                                       |                                |         |    |
| Pečiatka a podpis .....                                  |                                |         |    |

## POTVRDENIE O KOMPLETÁCII

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Použitá armatúra.....       |                         |
| Montážna firma .....        |                         |
| Montážny pracovník .....    |                         |
| Záručná doba ..... mesiacov |                         |
| Dátum montáže .....         | Pečiatka a podpis ..... |

## POTVRDENIE O MONTÁŽI A INŠTALÁCII

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Miesto montáže .....       |                         |
| Montážna firma .....       |                         |
| Montážny pracovník .....   |                         |
| Záručná doba..... mesiacov |                         |
| Dátum montáže.....         | Pečiatka a podpis ..... |

## **Obsah**

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1.    | Všeobecne .....   | 2  |
| 1.1   | Účel a použitie výrobku.....                                  | 2  |
| 1.2   | Pokyny pre bezpečnosť .....                                   | 2  |
| 1.3   | Podmienky záruky .....  | 3  |
| 1.4   | Servis záručný a pozáručný.....                               | 3  |
| 1.5   | Prevádzkové podmienky.....                                    | 3  |
| 1.5.1 | Umiestnenie výrobkov a pracovná poloha.....                   | 3  |
| 1.5.2 | Pracovné prostredia.....                                      | 4  |
| 1.5.3 | Napájanie a režim prevádzky .....                             | 5  |
| 1.6   | Popis.....  | 5  |
| 1.7   | Technické údaje.....  | 11 |
| 1.7.1 | Mechanické pripojenie .....                                   | 12 |
| 1.7.2 | Elektrické pripojenie .....                                   | 12 |
| 1.8   | Dodávanie, vybalenie a skladovanie.....                       | 12 |
| 1.9   | Zhodnotenie výrobku a obalu .....                             | 13 |
| 2.    | Montáž a demontáž servopohonu .....                           | 13 |
| 2.1   | Mechanické pripojenie k armatúre .....                        | 13 |
| 2.2   | Elektrické pripojenie k sieti, resp. riadiacemu systému ..... | 14 |
| 2.3   | Demontáž .....  | 15 |
| 3.    | Zoradovanie .....   | 15 |
| 3.1   | Nastavenie zdvihu .....                                       | 15 |
| 3.2   | Zoradenie polohovej jednotky (obr.4) .....                    | 15 |
| 3.3   | Nastavenie jednotky vysielača.....                            | 16 |
| 4.    | Obsluha, údržba, poruchy a ich odstránenie .....              | 16 |
| 4.1   | Obsluha .....   | 16 |
| 4.2   | Údržba – rozsah a pravidelnosť .....                          | 17 |
| 5.    | Prílohy .....   | 18 |
| 5.1   | Schémy zapojenia .....  | 18 |
| 5.2   | Rozmerové náčrtky a mechanické pripojenia .....               | 19 |
| 5.3   | Legenda k obrázkom .....                                      | 21 |
| 5.4   | Záznam o záručnom servisnom zásahu .....                      | 22 |
| 5.5   | Záznam o pozáručnom servisnom zásahu .....                    | 23 |
| 5.6   | Obchodné zastúpenie a zmluvné servisné strediská .....        | 24 |

Tento Návod na montáž, obsluhu a údržbu je vypracovaný v zmysle požiadaviek príslušných zákonov a nariadení vlády SR a v zmysle požiadaviek Vyhlášky MPSvR SR č. 508/2009 Z.z.. Je vypracovaný s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu života a zdravia používateľa a s cieľom zamedziť vzniku materiálnych škôd a zamedziť ohrozeniu životného prostredia.

## 1. Všeobecne

### 1.1 Účel a použitie výrobku

Elektrické servopohony (ďalej ES) priamočiare typu **MTR 52 420** sú vysokovýkonné elektromechanické výrobky, konštruované pre priamu montáž na ovládané zariadenia (regulačné orgány – posúvače, ventily a iné zariadenia). ES sú určené pre diaľkové ovládanie ovládacích orgánov v obidvoch smeroch ich pohybu. Môžu byť vybavené prostriedkami merania a riadenia technologických procesov, u ktorých je nositeľom informácie na ich vstupe a (alebo) výstupu unifikovaný analógový jednosmerný prúdový alebo napäťový signál. Môžu sa používať v kúrenárskych, energetických, plynárenských, klimatizačných a iných technologických zariadeniach, pre ktoré sú svojimi úžitkovými vlastnosťami vhodné. Pripájajú sa pomocou stĺpkov alebo prírubi.



*ES je zakázané používať ako zdvihacie zariadenie!*

*Možnosť spínania ES prostredníctvom polovodičových prvkov / spínačov konzultujte s výrobcом servopohonу*

### 1.2 Pokyny pre bezpečnosť

#### Charakteristika výrobku z hľadiska miery ohrozenia

ES typu MTR na základe charakteristiky uvedenej v časti „Prevádzkové podmienky“ a z hľadiska miery ohrozenia je vyhradené technické zariadenie s vysokou mierou ohrozenia, pritom sa jedná o elektrické zariadenie skupiny A (viď. Vyhláška č. 508/2009 Z. z. MPSvR SR, §2 a Príloha č. 1, III. časť, ods. A). ES sú v zmysle smernice LVD 2006/95/EC, nariadenia vlády SR 308/2004 Z.z. a normy IEC 61010-1 v platnej edícii, určené pre inštalačnú kategóriu (kategóriu prepäťia) II.



*Poznámka: Zaradenie medzi elektrické zariadenia skupiny A vyplýva z možnosti umiestniť servopohon v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných (prostredie mokré – možnosť pôsobenia striekajúcej vody).*

#### Vplyv výrobku na okolie

**Elektromagnetická kompatibilita (EMC):** výrobok odpovedá požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa **elektromagnetickej kompatibility 2004/108/EC**, príslušného nariadenia vlády SR **194/2005** Z. z. a požiadavkám noriem STN EN 61000-6-4, STN EN 61000-6-2, STN EN 61000-3-3 a STN EN 61000-3-2 v platnej edícii.

**Vibrácie vyvolané výrobkom:** vplyv výrobku z hľadiska vyvolávania vibrácií je zanedbateľný.

**Hluk vytváraný výrobkom:** hladina hluku A v mieste obsluhy max. 80 dB (A)

#### Požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich montáž, obsluhu a údržbu



**Elektrické pripojenie** môže vykonávať **elektrotechnik** (viď. § 21, Vyhlášky č.508/2009 Z. z. MPSvR SR)

#### Poznámky:

1. **Elektrotechnik** je pracovník, ktorý má odborné vzdelanie elektrotechnického učebného alebo študijného odboru (stredné, úplné stredné alebo vysokoškolské) a jeho odborná spôsobilosť bola overená oprávnenou vzdelávacou organizáciou na overenie odbornej spôsobilosti.

2. **Elektrotechnik** môže vykonávať činnosť na vyhradených elektrických zariadeniach v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok ustanovených predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostno - technickými požiadavkami.

## **Pokyny pre zaškolenie obsluhy**

Obsluhu môžu vykonávať pracovníci odborne spôsobilí a zaškolení výrobným závodom, resp. zmluvným servisným strediskom.

## **Upozornenia pre bezpečné používanie**

### **Istenie výrobku**

ES MTR nemá vlastnú ochranu proti skratu. Preto do prívodu napájacieho napäťa musí byť zaradené vhodné istiacie zariadenie (istič resp. poistka), ktoré slúži zároveň ako hlavný vypínač.

**Druh zariadenia z hľadiska pripojenia:** Zariadenie je určené pre trvalé pripojenie.

## **1.3 Podmienky záruky**

Konkrétne podmienky záruky obsahuje kúpna zmluva.

Záručná doba je podmienená :

Záručná doba je podmienená montážou pracovníkom **elektrotechnikom** podľa § 21, vyhlášky č. 508/2009 Z.z. MPSvR SR a zaškoleným výrobnou firmou, resp. montážou zmluvným servisným strediskom.

Dodávateľ zodpovedá za kompletnosť dodávky a zaručuje vlastnosti výrobku, ktoré stanovujú technické podmienky (TP) alebo vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve.

Dodávateľ nezodpovedá za zhoršené vlastnosti výrobku, ktoré spôsobil odberateľ pri skladovaní, neodbornej montáži alebo nesprávnom prevádzkovaniu.

## **1.4 Servis záručný a pozáručný**

**Záručný servis** je vykonávaný servisným strediskom výrobného závodu, resp. niektorým zmluvným servisným strediskom na základe písomnej reklamácie.

Pri reklamácii sa odporúča predložiť:

- kópiu resp. opis potvrdenia o montáži a inštalácii
- základné údaje z typového štítku (typové a výrobné číslo)
- popis reklamovanej chyby

Pri požiadavke na pozáručný servis sa odporúča predložiť:

- kópiu resp. opis potvrdenia o montáži a inštalácii
- základné údaje z typového štítku (typové a výrobné číslo)
  - popis reklamovanej chyby

Odporúča sa, aby **pozáručný servis** bol vykonávaný servisným strediskom výrobného závodu, resp. niektorým zmluvným servisným strediskom

## **1.5 Prevádzkové podmienky**

### **1.5.1 Umiestnenie výrobkov a pracovná poloha**

- Zabudovanie a prevádzka servopohonov je možná na krytých miestach priemyselných objektov bez regulácie teploty, vlhkosti a s ochranou proti priamemu vystaveniu klimatickým vplyvom (napr. priamemu slnečnému žiareniu).
- Servopohony musia byť umiestnené tak, aby bol prístup ku kolesu ručného ovládania (4) (obr.2), ku krytu ovládacej skrine (6), do ovládacej skrine (M4), ku vývodkám (7).
- Zabudovanie a prevádzka servopohonov je možná v ľubovoľnej polohe, pokiaľ os motora ostane vo vodorovnej polohe; odchýlka osi motora od vodorovnej roviny môže cíniť  $\pm 15^\circ$ . Obvyklou je poloha so zvislou polohou osi výstupnej časti a s ovládacou skriňou hore.

#### **Upozornenie:**



Pri umiestnení na voľnom priestranstve **musí byť** ES opatrený ľahkým zastrešením proti priamemu pôsobeniu atmosférických vplyvov.

Pri umiestnení v prostredí s relatívnou vlhkosťou nad 80%, vo vonkajšom prostredí pod prístreškom je nutné trvalo zapojiť vyhrievací rezistor priamo – bez tepelného spínača.

### 1.5.2 Pracovné prostredia

#### Skupiny a typy klimy

**V zmysle normy IEC 60 721-2-1 (STN 03 8900-2-1)** elektrické servopohony sú dodávané v nižšie uvedených vyhotoveniach:

**1. „štandard“** pre skupinu klímy **úzka (R)+** vyhovuje pre typ klímy **mierna (WT)** a navyše **teplá suchá (WDr)**, **horúca suchá (MWDr)** a **veľmi horúca suchá (EWDr)** s teplotami -25 až +55 °C **okrem toho v zmysle GOST 15 150- 69:**

**2. „tropické“** vyhovuje **pre suché a vlhké trópy**, pre typy klímy **mierna (WT)**, **teplá suchá (WDr)**, **horúca suchá (MWDr)**, **veľmi horúca suchá (EWDr)**, **horúca vlhká (WDa)** a **horúca vlhká vyrovnaná (WDaE)** s teplotami -25 až +55 °C

#### Kategória umiestnenia

- vyhotovenia „štandard“ a „tropické“ sú určené pre umiestnenie **pod prístreškom** (kat. 2)

#### Typ atmosféry

- vyhotovenia „štandard“ a „tropické“ sú určené pre umiestnenie v atmosfére typu **II - priemyselná**

#### Pracovné prostredia (v zmysle STN 33 2000-3, mod. IEC 60 364-3:1993)

ES MTR musia odolávať vonkajším vplyvom a spoľahlivo pracovať:

**v podmienkach vonkajších prostredí označených ako:**

- teplé mierne až teplé suché s teplotami -25°C až +55°C ..... **AA 7\***
- s relatívou vlhkosťou 10÷100%, vrátane kondenzácie s max. obsahom 0,028 kg vody v 1 kg suchého vzduchu pri teplote 27 °C, s teplotami -25°C až +55°C ..... **AB 7\***
- s nadmorskou výškou do 2 000 m, s rozsahom barometrického tlaku 86 až 108 kPa ..... **AC 1\***
- s pôsobením tryskajúcej vody zo všetkých smerov - (výrobok v krytí IP x5) ..... **AD 5\***
- s miernou prašnosťou - s možnosťou pôsobenia nehorľavého, nevodivého a nevýbušného prachu; stredná vrstva prachu; spád prachu väčší než 35 ale najviac 350mg/m<sup>2</sup> za deň (výrobok v krytí IP 5x) ..... **AE 5\***
- so silnou prašnosťou - s možnosťou pôsobenia nehorľavého, nevodivého a nevýbušného prachu; stredná vrstva prachu; spád prachu väčší než 350 ale najviac 1000 mg/m<sup>2</sup> za deň (výrobok v krytí IP 6x) ..... **AE 6\***
- s atmosferickým výskytom korozívnych a znečisťujúcich látok (so silným stupňom koróznej agresivity atmosféry); prítomnosť korozívnych znečisťujúcich látok je významná ..... **AF 2\***
- s možnosťou pôsobenia stredného mechanického namáhania:
  - stredných rázov, otriasov a chvenia ..... **AG 2\***
  - stredných sínusových vibrácií s frekvenciou v rozsahu 10 až 150 Hz, s amplitúdou posuvu 0,15 mm pre  $f < f_p$  a s amplitúdou zrýchlenia 19,6 m/s<sup>2</sup> pre  $f > f_p$  (prechodová frekvencia  $f_p$  je 57 až 62 Hz) ..... **AH 2\***
- s vážnym nebezpečím rastu rastlín a pliesní ..... **AK 2\***
- s vážnym nebezpečím výskytu živočíchov (hmyzu, vtákov, malých živočíchov) ..... **AL 2\***
- so škodlivými účinkami žiareni:
  - unikajúcich bludných prúdov ..... **AM 2\***
  - s intenzitou magnetického poľa (jednosmerného a striedavého sieťovej frekvencie) do 400 A.m<sup>-1</sup> stredného slnečného žiarenia s intenzitou  $> 500$  a  $\leq 700$  W/m<sup>2</sup> ..... **AN 2\***
- stredných seismických účinkov so zrýchlením  $> 300$  Gal  $\leq 600$  Gal ..... **AP 3\***
- s nepriamym ohrozením búrkovou činnosťou ..... **AQ 2\***
- s rýchlym pohybom vzduchu a veľkého vetra ..... **AR 3 , AS 3\***
- so schopnosťami osôb odborne spôsobilých :
  - **elektrotechnikov** v zmysle §21, Vyhl.č. 508/2009 Z.z. MPSvR SR ..... **BA 4, BA 5\***
  - s častým dotykom osôb s potenciálom zeme (osoby sa často dotýkajú vodivých časťí, alebo stoja na vodivom podklade) ..... **BC 3\***
  - bez výskytu nebezpečných látok v objekte ..... **BE 1\***

\* Označenia v zmysle IEC 60 364-3:1993 a ČSN/STN 33 2000-3 (mod. IEC 60 364-3:1993).

### 1.5.3 Napájanie a režim prevádzky

#### Napájacie napätie:

elektromotor ..... 230 V AC  $\pm 10\%$

Frekvencia napájacieho napäťia ..... 50/60\* Hz  $\pm 2\%$

\* Pri frekvencii 60Hz sa záverná doba kráti 1,2 krát.

<sup>4</sup>

#### Režim prevádzky:

ES MTR 52 420 je určený pre **dial'kové ovládanie**:

- s trvalým chodom
- impulzná prevádzka
- počet zopnutí 630 cyklov/hod
- zaťažovateľ 100%

### 1.6 Popis

Elektrické servopohony MTR priamočiare pozostávajú z týchto modulov:


Modul M 1 – elektromotor

Modul M11 – predlochová skriňa

Modul M 3 - silový prevod s ručným ovládaním

Modul M 4 - ovládacia skriňa

Modul M 8 – priamočiare ústrojenstvo



Obr.1

### Modul M1 – elektromotor


Špeciálny kondenzátorový asynchronný motorček s elektricky ovládanou trecou brzdou. Je vhodný pre bezkontaktnú plynulú reguláciu s možnou prevádzkou do trvalého stavu nakrátko.

### Modul M11 – predlochová skriňa

Vykonáva redukciu otáčok elektromotora na stanovenú prevodovú hodnotu. Predlochová skriňa pozostáva z dvoch až troch párov čelných spoluzaberajúcich ozubených kolies a je ukončená kužeľovým pastorkom, ktorý zaberá do kužeľového kolesa prevodu z modulu M3.

### Modul M 3 - silový prevod s ručným ovládaním (obr.2)

Zostava je uložená v skrini (1). Prevody sú centrálnie uložené na výstupnom hriadeľi (3) a tvoria samostatný montážny celok. Veniec (44) s vnútorným ozubením zabezpečuje prevod medzi pastorkom elektromotora a výstupným hriadeľom. V hornej časti je uložená závitovka (2) pre snímanie momentu a ručné ovládanie, ktoré sa používa na prestavenie ovládaného zariadenia pri prerušení elektrického prúdu. Prestavenie sa vykoná ručným kolesom (4). Závitovka je odpružená a sila vyvolaná krútiacim momentom výstupného hriadeľa posúva axiálne závitovku proti sile pružiny. Pohyb závitovky je snímaný vidlicou s čapom cez hriadeľku (45) ústiacou do ovládacej skrine. Posuv závitovky je úmerný momentu. Vidlica zapadá do obvodovej drážky, čím je umožnený rotačný pohyb ručného kolesa, teda ručné ovládanie v každom prevádzkovom stave. Na zadnej stene skrine (1), (oproti ručnému kolesu) sú tri naliatky so závitovými otvormi, ktoré umožňujú upevniť servopohon na stenu alebo pomocnú konštrukciu.




Obr.2

### Modul M 4 - ovládacia skriňa (obr. 3)

V ovládacej skrini, ktorá sa nachádza vo vrchnej časti servopohonu, sú na základnej doske (46) upevnené tieto funkčné bloky:


- momentová jednotka (20)
- jednotka vysielača (10)
- výhrevný odpor (16)
- polohová jednotka



obr.3

### Polohová jednotka (obr.4)


Po uvoľnení maticy polohovej jednotky (51) je možné natáčať vačky (53), (54), (56), (57). Konštrukcia polohovej jednotky je riešená tak, že pri prestavovaní jednej vačky ostatné zostanú bez pohybu. Po nastavení polohovej jednotky je potrebné maticu (51) utiahnuť.



obr.4

### Jednotka vysielača (obr.5).

Náhon na jednotku vysielača je vedený z prevodovej jednotky (8). Ozubené kolesá (43a), (43b), (43c), (43d) so spojkou vysielača (60) tvoria konštrukčný celok. Otočný pohyb z prevodovky na vysielač je prenášaný cez spojku (60) po utiahnutí skrutky (50).




Obr.5

### Momentová jednotka (obr. 6)

pozostáva z týchto funkčných celkov:

Jednotka spínačov (9) (obr.3) je vytvorená z dvoch mikrospínačov S1 a S2. Do pracovnej polohy sa zasúva po uvoľnení skrutky (17).

Jednotka vačiek (obr.6) je vytvorená dvoma prestavnými vačkami (19) a (12), ktoré sú umiestnené na hriadele momentového ovládača (45) (obr.2). Veľkosť natočenia vačiek je merítkom veľkosti vypínacej sily.




Obr.6

### Výhrevný odpor.

Servopohon je vybavený dvoma paralelne zapojenými výhrevnými odpormi (16) (obr.3) s celkovým výkonom 20W. Zapojenie výhrevných odporov je podmienené pracovným prostredím.

**Elektrické prepojenie** možno uskutočniť cez svorkovnicu (58) (obr.7).




Obr.7

### Modul M8 – priamočiare ústrojenstvo (obr.8)

Mení rotačný pohyb výstupného hriadeľa (3) (obr.2) na priamočiary pohyb výstupného ťahadla (83). Bronzová spojková matica s lichobežníkovým závitom je zasunutá do ozubcov výstupného hriadeľa (3). Vodiaci strmeň (85) zamedzuje otáčaniu výstupného ťahadla (83) a plní súčasne funkciu ukazovateľa polohy. Ukazovatele polohy "O", resp. "Z" (86) sú upevnené na nosných stĺpikoch servopohonu (87).

Závit ťahadla je chránený pred znečistením krycou manžetou (89). Horná poloha ťahadla "O" je obmedzená dorazovou rúrkou (90).



Obr.8

#### Upozornenie:

Pri zoradení servopohonu s armatúrou vo vyhotovení s guličkovou skrutkou sa nesmie prekročiť spodná poloha ťahadla, ktorá je udaná v rozmerových náčrtcoch P-1045b a P-1046b. V prípade prekročenia spodnej polohy dôjde k vypadnutiu guličiek a následnému poškodeniu guličkovej skrutky. Náplňou guličkovej skrutky je mazací tuk GLEIT- μ - HP 520M.

## 1.7 Technické údaje

Základné technické údaje ES sú uvedené v tabuľke č. 1

**Tabuľka č. 1: Základné technické údaje**

| Typ/ typové číslo              | Vyhodnotenie skrutky | Menovitá rýchlosť prestavenia<br>±10 [%]<br>[mm/min] | Prac. Zdvih [mm] | Vypínacia sila <sup>5)(6)</sup><br>±15 [%] | Hmotnosť [kg] | Elektromotor <sup>1)</sup>  |            |             |           |    |
|--------------------------------|----------------------|--|------------------|--|---------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|----|
|                                |                      |  |                  |  |               | Napáj.motora/<br>menov.nap. | Men. výkon | Men. otáčky | Men. Prúd |    |
| 1                              | 2                    | 3  | 4                | 5  | 7             | 8                           | 9          | 10          | 11        | 12 |
| <b>MTR typové číslo 52 420</b> | Trapezová            | 32   | 12,5 - 100       | 4,0 – 6,3                                  | cca 25 až 46  | Jednofázové                 | 16         | 1 150       | 0,31      |    |
|                                |                      | 50   |                  | 2,5 – 4,0                                  |               |                             | 25         | 1 250       | 0,41      |    |
|                                |                      | 32   |                  | 6,3 – 10,0                                 |               |                             | 16         | 1 150       | 0,31      |    |
|                                |                      | 50   |                  | 4,0 – 6,3                                  |               |                             | 25         | 1 250       | 0,41      |    |
|                                | Guličková            | 32   |                  | 10,0 – 16,0                                |               |                             |            |             |           |    |
|                                |                      | 50   |                  | 6,3 – 10,0                                 |               |                             |            |             |           |    |
|                                |                      | 32   |                  | 10,0 – 25,0                                |               |                             |            |             |           |    |
|                                |                      | 50   |                  | 10,0 – 16,0                                |               |                             |            |             |           |    |
|                                |                      | 63   |                  | 6,3 – 10,0                                 |               |                             |            |             |           |    |
|                                |                      | 100  |                  | 4,0 – 6,3                                  |               |                             |            |             |           |    |

**Poznámky:**

- 1) Spínacie prvky pre rôzny charakter záťaže (teda aj pre ES) určuje norma STN EN 60 947-4-1.
- 5) Vypínaciu silu z daného rozsahu uvedte v objednávke. Pokiaľ sa neuvedie, nastavuje sa na maximálnu hodnotu príslušného rozsahu. U zákazníka nie je prestaviteľná.
- 6) Max. zaťažovacia sila je rovná:
  - 0,8-násobku max. vypínacej sily pre režim prevádzky S2-10min, resp. S4-25%, 6-90 cyklov/hod.
  - 0,6-násobkom max. vypínacej sily pre režim prevádzky S4-25%, 90-1200 cyklov/hod.

**Ďalšie technické údaje:**

**Krytie servopohonu:** ..... IP 55 (STN EN 60 529)  
..... IP 65 (po dohode s výrobcom)

**Mechanická odolnosť:**

sínusové vibrácie ..... s frekvenciou v rozsahu 10 až 150 Hz,  
s amplitúdou posuvu 0,15 mm pre  $f < f_p$   
s amplitúdou zrýchlenia  $19,6 \text{ m/s}^2$  pre  $f > f_p$   
(prechodová frekvencia  $f_p$  musí byť v rozsahu 57 až 62 Hz)

odolnosť pádom ..... 300 pádov so zrýchlením  $5 \text{ m.s}^{-2}$   
seizmická odolnosť ..... 6 stupňov Richterovej stupnice

**Samovzpernosť:** ..... zaručená v rozsahu 0 % až 100 %  
..... vypínacej sily vo vyhotovení priamočiareho ústrojenstva s lichobežníkovým závitom  
..... Nezaručená vo vyhotovení priamočiareho ústrojenstva s guličkovou skrutkou

**Spínače:** ..... subminiatúrne spínače série DB 6 (Cherry)  
..... napájacie napätie ..... 250 V(AC), 50/60 Hz, 2 A; resp.: 250 V (DC), 0,1 A

**Ručné ovládanie:**

ručným kolesom aj za chodu elektromotora. Otáčaním ručného kolesa v smere hodinových ručičiek sa výstupný hriadeľ servopohonu pohybuje v smere „Z“.

**Elektrické ovládanie:**

- diaľkové ovládanie (pohyb výstupného člena servopohonu je ovládaný napájacím napäťím)

**Vôľa výstupnej časti:** ..... max. 0,25mm (pri 5 % zaťažení vypínačou silou)

**Výhrevný rezistor:** výhrevný výkon ..... cca 20 W

**Nastavenie zdvihu a polohových spínačov**

Nastavenie východzej polohy (t.j. poloha spodná podľa rozmerového náčrtu) je v tolerancii  $\pm 1 \text{ mm}$ .

Nastavenie polohových spínačov je vykonané s presnosťou  $\pm 0,5 \text{ mm}$  vo vzťahu k spodnej polohe a zdvihu.

Prídavné polohové spínače sú nastavené 1 mm pred koncovými polohami.

### Nastavenie silových spínačov

Vypínacia sila, pokiaľ nie je špecifikované iné nastavenie, je nastavená na vypínaciu sily podľa špecifikačnej tabuľky s toleranciou  $\pm 15\%$

### Nastavenie odporového vysielača

poloha "otvorené" .....  $\geq 93\%$  z menovitej hodnoty

poloha "zatvorené" .....  $\leq 5\%$  z menovitej hodnoty

### Nastavenie kapacitného vysielača

poloha "otvorené" ..... 2 mA

poloha "zatvorené" ..... (0) 4 mA

**Hmotnosť:** 27 - 31 kg

### Mazanie:

- mazací olej PP 80
- prevodovka - tuk GLEIT - $\mu$  HF 401/0, resp. GLEITMO 585 K
- priamočiare ústrojenstvo (skrutka a matica) - mazací tuk GLEIT-  $\mu$  - HP 520M

### 1.7.1 Mechanické pripojenie

- stípkové
- prírubové

Hlavné a pripojovacie rozmery sú uvedené v **rozmerových náčrtkoch**.

### 1.7.2 Elektrické pripojenie

#### a) servopohonu

na svorkovnicu (X): ..... 2 káblové vývodky – M25 x 1,5

na konektor (XC): ..... 2 káblové vývodky – M20x1,5 a M25x1,5

#### b) elektromotora

na svorkovnicu ..... vývodka M25 x 1,5

### Ochranná svorka:

vonkajšia a vnútorná, sú vzájomne prepojené a označené znakom ochranného uzemnenia.

Elektrické pripojenie sa vykonáva podľa schém zapojenia.

### 1.8 Dodávanie, vybalenie a skladovanie

Servopohony sa dodávajú v obaloch zaručujúcich odolnosť pri pôsobení mechanických a teplotných vplyvov podľa STN EN 60 654.

Po obdržaní servopohonu prekontrolujte, či nedošlo počas prepravy, resp. skladovania k jeho poškodeniu. Zároveň porovnajte, či údaje na štítkoch súhlasia so sprievodnou dokumentáciou a s kúpno-predajnou zmluvou (objednávkou). Prípadné nezrovnalosti, poruchy a poškodenia hláste ihneď dodávateľovi.

Servopohony a ich príslušenstvo, musia byť uskladnené v suchých, dobre vetraných krytých priestoroch, chránené pred nečistotami, prachom, pôdnou vlhkosťou (umiestnením do regálov alebo na palety), chemickými a cudzími zásahmi, pri teplote okolitého prostredia od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$  a pri relatívnej vlhkosti vzduchu max. 80 %.

### Pozor!

**Je neprípustné skladovať servopohony vonku, alebo v priestoroch nechránených proti priamemu pôsobeniu klimatických vplyvov.**

## 1.9 Zhodnotenie výrobku a obalu

Výrobok bol vyrobený z recyklovateľných materiálov - kovových (ocel', hliník, mosadz, bronz, med', liatina), plastových (PP, PA, POM, PC, PVC) a výrobkov z gumenia.

Obal a výrobok po skončení jeho životnosti je potrebné rozobrať, súčasti roztriediť podľa druhu použitého materiálu a dopraviť ich na miesta, kde je možné použité materiály recyklovať prípadne likvidovať.

Samotný výrobok ani obal nie sú zdrojom znečisťovania životného prostredia a neobsahujú nebezpečný odpad.

## 2. Montáž a demontáž servopohonu

### Overenie podmienok nasadenia a funkcie zariadenia

#### Poznámka:

Opäťovne overte, či umiestnenie ES odpovedá časti "Prevádzkové podmienky". Ak sú podmienky nasadenia odlišné od doporučených, je potrebná konzultácia s výrobcom.

Pred začatím montáže servopohonu na armatúru:

- Znovu prezrite, či servopohon neboli počas skladovania poškodený.
- Podľa štítkových údajov overte súlad výrobcom nastaveného zdvihu a pripojovacích rozmerov servopohonu s parametrami armatúry .

V prípade nesúladu, vykonajte zoradenie podľa časti "Zoradenie".

### 2.1 Mechanické pripojenie k armatúre

Servopohon je od výrobcu zoradený na parametre podľa typového štítka, s pripojovacími rozmermi podľa príslušného rozmerového náčrtku a nastavený do medzipolohy.

Pred montážou nasadte koleso ručného ovládania.

Servopohon musí byť umiestnený na armatúre v takej výške, aby poloha ťahadla servopohonu v polohe "zatvorené" (ťahadlo vysunuté zo servopohonu) bola dodržaná s presnosťou  $\pm 1\text{mm}$ .


#### Stípkové vyhotovenie.

Stípiky servopohonov (87) sú v hornej časti zaistené maticou (91) a poistnou podložkou (92). Po odistení je možné kľúčom OK 22, nasadeným na plôšky stípikov(87), zaskrutkovať stípiky do strmeňa armatúry (obr.8).

**Prírubové vyhotovenie - uchytenie cez svorníky.** Servopohony s prírubou (88) sa nasadia na armatúru so svorníkmi a upevnia štyrmi maticami M12.

**Prírubové vyhotovenie - uchytenie s centrálnou maticou (obr. 9).** Servopohon s prírubou (88) sa nasadí na vodiacu valcovú časť armatúry a upevní sa centrálnou maticou. Centrálna matica nie je predmetom dodávky.

Na spojenie ťahadla servopohonu s ťahadlom armatúry slúži spojka (93) (obr.8 a 9), ktorou je možné natáčať po uvoľnení upevňovacích skrutiek (94).



## 2.2 Elektrické pripojenie k sieti, resp. riadiacemu systému

-  1. Riadte sa pokynmi časti „Požiadavky na odbornú spôsobilosť ...“!  
 2. Pri položení elektrického vedenia je potrebné dodržiavať predpisy pre inštaláciu silnoprúdych zariadení!  
 3. Vodiče ku svorkovniciam privádzajte kálovými vývodkami!  
 4. Pred uvedením ES do prevádzky je potrebné pripojiť vnútornú a vonkajšiu zemniacu svorku!  
 5. Z dôvodu zamedzenia prenikania vlhkosti do ES okolo žil pripojovacích kálov, je potrebné tieto vodiče v mieste vyvedenia z plášta káblu utesniť silikónovou hmotou.

Odkrytujeme ovládaci skriňu elektrického servopohonu a vykonáme pripojenie podľa schémy zapojenia, ktorá je nalepená na vnútorej strane krytu ovládacej skrine.

### Svorkovnicové zapojenie.

**Pripojenie motorčeka.** Elektrické pripojenie sa vykoná cez 2 pripojovacie vývodky M25 x 1,5. Doporučený priemer pripojovacieho kábla je 12,5 až 19 mm. Prepojenie je nutne vykonať podľa doporučenej schémy zapojenia motorčeka Z 296a.

**Pripojenie ovládania.** Elektrické pripojenie ovládania sa vykoná cez 2 pripojovacie vývodky M25x1,5 na svorkovnicu s prierezom vodiča svorky 2,5 mm<sup>2</sup>. Celkový počet svoriek je max. 32. Sú označené číslami zodpovedajúcimi zapojeniu na schéme umiestnenej vo vnútri krytu. Priemer pripojovacieho kábla je min. 12,5 mm a max. 19 mm.

#### Poznámky 1:

1. Pri svorkovnicovom vyhotovení ES, svorka 1/60 v schéme zapojenia Z269a a Z260a je vyvedená na svorku č.1.
2. Prepojky X3:8-X3:1 a X3:6-X:7 ako aj X3:2-X:8 v schéme zapojenia Z296a pri svorkovnicovom pripojení nie sú na ES z výrobného závodu vyhotovené (nutné prepojiť zákazníkom). Pri konektorovom vyhotovení sú uvedené prepojky zrealizované vo výrobnom závode.
3. Pri ovládaní elektromotora je nutné odbrzdiť brzdu elektromotora privedením napájacieho napäťa 230 V AC na svorky X3:7 a X3:8.
4. Štandardne je servopohon dodávaný s elektrickým pripojením na svorkovnicu (svorkovica elektromotora X3 a svorkovica v riadiacej skrini X). Konektor XC platí v schémach zapojenia len pre elektrické pripojenie na konektor.

#### Poznámky 2:

1. K ES sú dodávané upchávkové vývodky, ktoré v prípade správneho utiahnutia na prívodné vedenia umožňujú zabezpečiť krytie až IP 68. Pre požadované krytie je potrebné použiť tesniace krúžky podľa skutočného priemeru kábla a požadovanej teplotnej odolnosti.
2. Pri upevňovaní kábla je potrebné prihliadať k prípustnému polomeru ohybu, aby nedošlo k poškodeniu resp. neprípustnej deformácii tesniaceho elementu kálovej vývodky. Prívodné káble musia byť upevnené k pevnej konštrukcii najďalej 150 mm od vývodiek.
3. Pre pripojenie diaľkových vysielačov doporučujeme použiť tienené vodiče.
4. Čelné plochy krytu ovládacej časti musia byť pred opäťovným upevnením čisté.
5. Reverzácia ES je zaručená, ak časový interval medzi vypnutím a zapnutím napájacieho napäťa pre opačný smer pohybu výstupnej časti je minimálne 50 ms.
6. Oneskorenie po vypnutí, t.j. čas od reakcie spínačov až kým je motor bez napäťa, smie byť max. 20 ms.

Po elektrickom pripojení vykonajte **kontrolu funkcie**:

**Kontrola zapojenia el. motora a schémy ovládania.** Servopohon prestavíme ručným kolesom do medzipolohy. Správne zapojenie skontrolujeme tak, že stlačíme tlačidlo "zatvára" (na skrinke ručného ovládania resp. na paneli skúšobnej tlačidlovej skrine) a výstupné tahačlo sa musí pohybovať v smerom dole. Ak tomu tak nie je, opäťovne prekontrolujeme zapojenie motorčeka a ovládania.

**Kontrola momentových spínačov.** Pri chode servopohonu v smere "zatvára" a pri zapojení momentových spínačov pre "momentové vypínanie" prepneeme kontakty spínača S2 (21) z polohy 1-3 do polohy 1-2 stlačením tlačidla spínača. Pri správnom zapojení sa servopohon musí zastaviť. Pri zapojení momentových spínačov pre "signalizáciu" dôjde iba k signalizácii na ovládacej skrini panelu.

Analogicky opakujeme skúšku aj pre smer "otvára" prepnutím kontaktov spínača S1 (20) z polohy 1-3 do polohy 1-2. Ak je niektorá funkcia nesprávna, kontrolujeme zapojenie spínačov podľa schémy zapojenia.

**Kontrola polohových spínačov.** Pri chode servopohonu v smere "zatvára" prepneeme kontakty spínačov S4 (39) resp. S6 (40) z polohy 1-3 do polohy 1-2 stlačením vypínacieho pera (36) príslušného spínača. Pri správnom zapojení sa musí servopohon zastaviť pri prepnutí kontaktov spínača S4 a rozsvietiť pri prepnutí kontaktov spínačov S6. Analogicky opakujeme skúšku aj pre smer "otvára". Stlačením vypínaciej rolničky u spínačov S3 (37) resp. S5 (38), servopohon sa musí zastaviť resp.

signalizovať. Ak opäť nie je niektorá z funkcií správna, skontrolujeme zapojenie spínačov podľa schémy zapojenia.

## 2.3 Demontáž



*Pozor!*

*Pred demontážou je potrebné odpojiť elektrické napájanie do servopohonu!*

*Prispájanie a odpájanie konektorov nevykonávajte pod napäťom!*

- Pripojovacie vodiče odpojte od svorkovnice servopohonu a kábel uvoľnite z vývodiek. Vo vyhotovení s konektorom stačí odpojiť konektor.
- Uvoľnite upevňovacie skrutky servopohonu a servopohon oddel'te od armatúry.

## 3. Zorad'ovanie



**Pozor! Pozri kapitolu 1.2.3.**

**Odpojte elektrický servopohon od elektrickej siete!**

**Dodržujte bezpečnostné predpisy!**

Zorad'ovanie sa vykonáva na mechanicky a elektricky pripojenom servopohone. Táto kapitola popisuje zoradenie servopohonu na parametre vyšpecifikované v špecifikačnej tabuľke v prípade, že došlo k rozladению niektorého prvku servopohonu. Rozmiestnenie nastavovacích prvkov ovládacej dosky je na obr.3.

Zoradenie je možné vykonať so špeciálnou servisnou skrinkou s oddelujúcim transformátorom. Servisná skrinka sa pripojí na svorkovnicu servopohonu, pričom je nutné odpojiť prívodné vodiče z riadiaceho systému. ES je z výrobného podniku nastavený na pevný zdvih (obvykle na 100 mm, krivka "b"). Pokiaľ chceme prestaviť ES na iné parametre, postupujeme nasledovne:

### 3.1 Nastavenie zdvihu

Servopohony z výrobného závodu sú nastavené iba na pevné zdvihy podľa špecifikačnej tabuľky. Nastavený pracovný zdvih je uvedený na typovom štítku. Prestavenie servopohonu je možné vykonať iba vo výrobnom podniku, resp. v niektorom zmluvnom servisnom stredisku.

### 3.2 Zoradenie polohovej jednotky (obr.4)

Polohová jednotka z výrobného závodu je nastavená tak, že ohraničuje pracovný zdvih servopohonu v súlade s rozmerovým náčrtom. Východzia poloha je definovaná ako spodná poloha, tj. Poloha "zatvorené". Od tejto polohy smerom hore je meraný nastavený zdvih servopohonu. Presnosť nastavenia spodnej polohy podľa rozmerového náčrtku a celkového zdvihu je v tolerancii  $\pm 1$  mm. Signalizačné spínače sú nastavené tesne pred polohovými spínačmi. Doladenie polohových a signalizačných spínačov v koncových polohách je možné vykonať nasledovne.

Servopohon prestavíme do polohy "zatvorené". Vypínaciu vačku (53) po uvoľnení matice (51) natáčame v smere hodinových ručičiek až narazí na vypínacie pero (36), ktoré zopne spínač S4 (39). Súčasne zoradíme signalizačný spínač S6 (40) natočením vypínacej vačky (54) v rovnakom smere ako prepínač S4. Vypínacie vačky zaistujeme utiahnutím matice (51). Potom prestavíme servopohon do polohy "otvorené". Pri zaraďovaní spínačov S3 (37) a S5 (38) postupujeme obdobne ako pri zoraďovaní spínačov S4 a S6. V polohe "otvorené" vypínacie vačky (56) a (57) na rozdiel od polohy "zatvorené" natáčame proti smeru hodinových ručičiek. Odporúčame signalizačné spínače S5 a S6 nastavovať tak, aby signalizovali tesne pred koncovou polohou.

#### Poznámka:

Pri zoraďovaní servopohonu s armatúrou nesmie sa prekročiť spodná poloha ľahadla, ktorá je udaná v rozmerových náčrtoch P-1045b a P-1046b. V prípade prekročenia spodnej polohy dôjde k vypadaniu guličiek a následnému poškodeniu guličkovej skrutky, resp. vypadnutiu vretena z matice.

### 3.3 Nastavenie jednotky vysielača

#### Nastavenie jednotky odporového vysielača

Náhon z prevodovej jednotky na vysielač je prenášaný cez treciu spojku po utiahnutí skrutky (50) a preto zvláštne nastavenie jednotky vysielača nie je nutné. Uvoľnením skrutky (50) sa náhon na vysielač odpojí a naopak, utiahnutím sa pripojí. Samotný vysielač je vybavený pevnými koncovými dorazmi, ktoré chránia vysielač pred poškodením. Pri náraze na doraz hriadeľ vysielača prekízne v trecej spojke.

#### Nastavenie jednotky kapacitného vysielača

Náhon z prevodovej jednotky na vysielač je prenášaný cez treciu spojku po utiahnutí skrutky (50) a preto zvláštne nastavenie jednotky vysielača nie je nutné. Uvoľnením skrutky (50) sa náhon na vysielač odpojí a naopak, utiahnutím sa pripojí.

Výstupný signál z kapacitného vysielača 4 – 20 mA, resp. 20 – 4 mA je nastavený vo vzťahu k zdvihu a polohovým koncovým spínačom s presnosťou  $\pm 1\%$  z max. hodnoty.

Doladenie výstupných signálov (4mA – poloha “zatvorené”, 20mA – poloha “otvorené”) sa vykonáva následovne (obr.4):

1. Do obvodu kapacitného vysielača zapojíme digitálny miliampérmetr.
2. Servopohon prestavíme do polohy “zatvorené”.
3. Uvoľníme upevňovacie skrutky (97) na držiaku vysielača.
4. Natočením vysielača jedným resp. opačným smerom doladíme signál 4 mA.
5. Utiahneme skrutky (97).
6. Servopohon prestavíme do polohy “otvorené”.
7. Trimrom (98) doladíme signál 20 mA.
8. Vykonáme kontrolu nastavenia signálov 4 – 20 mA.

#### Nastavenie momentovej jednotky (obr.6)

Nastavovanie vypínacej sily je možné robiť iba v spojitosti so zariadením na meranie osovej sily a to iba v príslušnom rozsahu 4 - 25 kN natáčaním vačiek (19) a (22).

## 4. Obsluha, údržba, poruchy a ich odstránenie

### 4.1 Obsluha



1. Vo všeobecnosti predpokladáme, že obsluhu ES bude vykonávať kvalifikovaný pracovník v zmysle požiadaviek kap.1
2. Po uvedení ES do prevádzky je potrebné overiť, či pri manipulácii nedošlo k poškodeniam povrchových úprav – tieto je potrebné odstrániť v záujme zabránenie poškodenia koróziou!

Obsluha priamočiarych ES vyplýva z podmienok prevádzky a obvykle sa obmedzuje na odovzdávanie impulzov k jednotlivým funkčným úlohám. V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu vykonáme prestavenie ovládaného orgánu ručným kolesom. Ak je servopohon zapojený do obvodu automatiky, odporúča sa umiestniť v obvode členy pre ručné diaľkové ovládanie tak, aby bolo možné riadiť servopohon aj pri výpade automatiky. Obsluha dbá na to, aby bola vykonaná údržba, aby bol servopohon chránený pred škodlivými účinkami okolia a pred poveternostnými vplyvmi, ktoré nie sú v súlade s popisom pracovného prostredia uvedeného v kapitole 1.6.

Prevádzkovanie nad rozsah pracovných osových síl nie je dovolené. Momentové spínače nastavené na maximálne hodnoty vypínacích síl kontrolujú kritické preťaženie servopohonu a preto musia byť zapojené v obvodoch automatickej regulácie.

Maximálna osová sila je nameraná osová sila pri chode motorčeka do skratového stavu, pri napájacom napätí 230 V, AC na polohovom ovládači. Tento prevádzkový stav môže nastať v prípade, keď v obvodoch automatickej regulácie nie sú zapojené momentové spínače. Prevádzkovanie do skratového stavu nie je dovolené, pretože servopohon pevnostne znesie len stanovený počet skratových zaťažení.

## 4.2 Údržba – rozsah a pravidelnosť

Pri prehliadkach a údržbe je potrebné dotiahnuť všetky skrutky a matice, ktoré majú vplyv na tesnosť a krytie.

Intervaly medzi dvomi preventívnymi prehliadkami sú štyri roky.

Výmenu tesnení krytov a tesnení olejovej náplne je potrebné vykonať v prípade poškodenia, alebo po uplynutí 6. rokov doby používania.

Plasticke mazivo v dodávaných servopohobnoch je určené pre celú dobu životnosti výrobku. Počas doby prevádzky ES nie je potrebné mazivo meniť.

Olejová náplň, pokiaľ olej nevyteká z prevodovej skrine vinou chybného tesnenia, je stála. Výmena olejovej náplne sa vykoná po 6. rokoch prevádzky servopohonu. Kontrolu hladiny oleja je potrebné vykonávať raz štvrtročne.

Hladina oleja musí siaháť až k plniacemu otvoru. Náplň oleja je 1.6 l (1,5 kg).

### Mazanie

#### Mazacie prostriedky:

- prevodovka - prevodový olej pre teploty:  $-25^{\circ}\text{C}$  až  $+55^{\circ}\text{C}$  Madit PP-80 (Slovnaft) SAE 80W  
 $-40^{\circ}\text{C}$  až  $+40^{\circ}\text{C}$  Avia SYNTOGEAR PE 68
- náhonový mechanizmus na ovládacej doske – tuk pre teploty:  
 $-25^{\circ}\text{C}$  až  $+55^{\circ}\text{C}$  GLEIT-  $\mu$  HF 401/0, resp. GLEITMO585 K  
 $-40^{\circ}\text{C}$  až  $+40^{\circ}\text{C}$  mazací tuk ISOFLLEX® TOPAS AK 50.
- priamočiare ústrojenstvo – HP 520M (GLEIT-  $\mu$ ) (do  $-25^{\circ}\text{C}$ ) resp. HP 520S (do  $-40^{\circ}\text{C}$ ).

Po každom prípadnom zaplavení výrobku skontrolujte, či do výrobku nevnikla voda. Po prípadnom vniknutí vody do výrobku výrobok pred opäťovným spustením do prevádzky osušte a poškodené tesnenia resp. ostatné časti ES je potrebné vymeniť. Rovnako skontrolujte aj tesnosť kábelových vývodiek a v prípade ich poškodenia je potrebné ich vymeniť.




**Mazanie vretena armatúry sa vykonáva nezávisle na údržbe ES! (napr. mazacím tukom pre mazanie armatúry: tuk HP 520M (GLEIT- $\mu$ )).**

- Každých 6 mesiacov doporučujeme vykonať kontrolný chod v rámci nastaveného pracovného zdvihu na overenie spoľahlivej funkcie, so spätným nastavením pôvodnej polohy.
- Pokiaľ nie je v revíznych predpisoch stanovené inak, vykonajte prehliadku ES raz za 4 roky, pričom skontrolujte utiahnutie všetkých pripojovacích a zemniacich skrutiek.
- Po 6 mesiacoch a potom raz ročne doporučujeme preveriť pevnosť utiahnutia upevňovacích skrutiek medzi ES a armatúrou.
  - Pri elektrickom pripájaní a odpájaní ES prekontrolujte tesniace krúžky kábelových vývodiek – poškodené a zostarnuté tesnenia nahradťte originálnymi krúžkami!
  - Udržujte ES v čistote a dbajte na odstránenie nečistôt a prachu. Čistenie vykonávajte pravidelne, podľa prevádzkových možností a požiadaviek.

## 5. Prílohy

### 5.1 Schémy zapojenia




#### Poznámky:

1. Pri svorkovnicovom vyhotovení servopohonu, svorka 1/60 v schéme zapojenia Z 269a a Z260a je vyvedená na svorku č.1.
2. Prepojky X3:8-X3:1 a X3:6-X:7 ako aj X3:2-X:8 v schéme zapojenia Z296a pri svorkovnicovom pripojení nie sú na ES z výrobného závodu vyhotovené (nutné prepojiť zákazníkom). Pri konektorovom vyhotovení sú uvedené prepojky zrealizované vo výrobnom závode.
3. Pri ovládaní elektromotora je nutné odbrzdiť brzdu elektromotora privedením napájacieho napäťa 230 V AC na svorky X3:7 a X3:8.
4. Štandardne je servopohon dodávaný s elektrickým pripojením na svorkovnicu (svorkovnica elektromotora X3 a svorkovnica v riadiacej skrini X). Konektor XC platí v schémach zapojenia len pre elektrické pripojenie na konektor




#### Legenda:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Z5a .....            | zapojenie jednoduchého odporového vysielača polohy   |
| Z6a .....            | zapojenie dvojitého odporového vysielača polohy  |
| Z10a .....           | zapojenie el. polohového vysielača prúdového, resp. kapacitného vysielača – 2-vodič bez zdroja |
| Z257b.....           | zapojenie el. polohového vysielača prúdového – 3-vodič bez zdroja                              |
| Z260a.....           | zapojenie el. polohového vysielača prúdového – 3-vodič so zdrojom                              |
| Z269a.....           | zapojenie el. polohového vysielača prúdového, resp. kapacitného vysielača – 2-vodič so zdrojom |
| Z296a.....           | zapojenie elektromotora  |
| Z298 .....           | zapojenie silových a polohových spínačov a vyhrievacieho odporu                                |
| B1 .....             | odporový vysielač jednoduchý   |
| B2 .....             | odporový vysielač dvojity  |
| B3 .....             | kapacitný vysielač, resp. Elektronicky polohový vysielač                                       |
| S1 .....             | silový spínač „otvorené“   |
| S2 .....             | silový spínač „zatvorené“  |
| S3 .....             | polohový spínač „otvorené“   |
| S4 .....             | polohový spínač „zatvorené“  |
| S5 .....             | prídavný polohový spínač „otvorené“  |
| S6 .....             | prídavný polohový spínač „zatvorené“   |
| M .....              | elektromotor   |
| C .....              | kondenzátor  |
| Y .....              | brzda elektromotora  |
| E1 .....             | vyhrievací odpor   |
| X .....              | svorkovnica  |
| X3 .....             | svorkovnica elektromotora  |
| XC .....             | konektor   |
| I/U .....            | vstupné (výst.) prúdové (napäťové) signály   |
| R .....              | zárážaci odpor   |
| R <sub>L</sub> ..... | zaťažovací odpor   |


## 5.2 Rozmerové náčrty a mechanické pripojenia



P-1046b

DETAIL SPOJKY  
COUPLING DETAIL

| S LICHOBĚŽNÍKOVÝM ZÁVITOM<br>WITH TRAPEZIODAL THREAD |     |     |          |     |       | S GULIČKOVOU SKRUTKOU<br>WITH BALL SCREW |     |     |          |     |       |
|--|-----|-----|----------|-----|-------|--|-----|-----|----------|-----|-------|
| P-1046b/B  | 327 | 656 | 65,15 H7 | 110 | -     | P-1046b/D                                | 349 | 678 | 65,15 H7 | 110 | -     |
| P-1046b/A  |     |     | 80 H8    | 112 | 4xØ13 | P-1046b/C                                |     |     | 80 H8    | 112 | 4xØ13 |
| VYHOTOVENIE<br>VERSION                               | A   | B   | d        | E   | G     | VYHOTOVENIE<br>VERSION                   | A   | B   | d        | E   | G     |



### 5.3 Legenda k obrázkom

| Pozícia .....                            | Názov (č. obr.) | Pozícia.....                            | Názov (č. obr.) |
|--|-----------------|---|-----------------|
| 1 ..... Skriňa .....                     | (2)             | 56 .... Vypínacia vačka S4 .....        | (4)             |
| 2 ..... Závitovka .....                  | (2)             | 57 .... Vypínacia vačka S3 .....        | (4)             |
| 3 ..... Výstupný hriadeľ .....           | (2)             | 58 .... Svorkovnica .....               | (3)             |
| 4 ..... Ručné koleso .....               | (2)             | 60 ... Spojka vysielača .....           | (4)             |
| 5 ..... Ovládacia skriňa .....           | (1)             | 62 ... Upevňovacie skrutky .....        | (1)             |
| 6 ..... Kryt ovládacej skrine .....      | (1)             | 63 ... Tesnenie .....                   | (1)             |
| 7 ..... Upchávková vývodka M25.....      | (9)             | 64 ... Kondenzátor .....                | (3)             |
| 9 ..... Jednotka spínačov .....          | (3, 6)          | 65 ... Upevňovacia skrutka kondenz. ... | (3)             |
| 11 ... Polohová jednotka .....           | (4)             | 66 ... Tesniaci krúžok .....            | (2)             |
| 12 ... Vstupný kotúč .....               | (5)             | 67 ... Tesniaci krúžok 8x22x8 .....     | (1)             |
| 13 ... Ozubený kotúč .....               | (4)             | 68 ... Tesniaci krúžok 40x52x7 .....    | (1, 2)          |
| 16 ... Výhrevný odpor .....              | (3)             | 70 ... Tesniaci krúžok 16x28x7 .....    | (2)             |
| 17 ... Skrutka .....                     | (3)             | 71 ... Puzdro .....                     | (2)             |
| 18 ... Zemiaca skrutka.....              | (3)             | 72 ... Pero .....                       | (2)             |
| 19 ... Vačka S2.....                     | (6)             | 73 ... Ložisko .....                    | (2)             |
| 20 ... Spínač S1 .....                   | (3)             | 74 ... Tesnenie .....                   | (2)             |
| 21 ... Spínač S2 .....                   | (3)             | 75 ... Bronzová vložka .....            | (2)             |
| 22 ... Vačka S1 .....                    | (6)             | 76 ... Bronzová vložka .....            | (2)             |
| 24 ... Zaistovacia skrutka .....         | (6)             | 77 ... Tesniaci krúžok Ø32x2 .....      | (2)             |
| 32 ... Vstupné koleso poloh.-sign. jedn. | (3, 4)          | 78 ... Tesniaci krúžok Ø125x3 .....     | (2)             |
| 33 ... napájací zdroj .....              | (3)             | 79 ... Tesniaci krúžok Ø100x3 .....     | (2)             |
| 34 ... Tesniaci krúžok 32x2 .....        | (2)             | 80 ... Tesniaci krúžok Ø110x3 .....     | (1)             |
| 35 ... Zátka .....                       | (2)             | 81 ... Konektor .....                   | (1)             |
| 36 ... Vypínacie pero .....              | (3)             | 83 ... Výstupné ľahadlo .....           | (8)             |
| 37 ... Spínač S3 .....                   | (4)             | 84 ... Bronzová matica .....            | (8)             |
| 38 ... Spínač S5 .....                   | (4)             | 85 ... Vodiaci strmeň .....             | (8)             |
| 39 ... Spínač S4 .....                   | (4)             | 86 ... Ukazovateľ polohy .....          | (8)             |
| 40 ... Spínač S6 .....                   | (4)             | 87 ... Stĺpiky .....                    | (8)             |
| 43a . Vypínacie koleso a .....           | (5)             | 88 ... Spodná príruba .....             | (8, 9)          |
| 43b . Vypínacie koleso b .....           | (5)             | 89 ... Krycia manžeta .....             | (8)             |
| 43c . Vypínacie koleso c .....           | (5)             | 90 ... Dorazová rúrka .....             | (8)             |
| 43d . Vypínacie koleso d .....           | (5)             | 91 ... Matica .....                     | (8)             |
| 44 ... Veniec .....                      | (2)             | 92 ... Poistná podložka .....           | (8)             |
| 45 ... Hriadeľ .....                     | (2)             | 93 ... Spojka .....                     | (8, 9)          |
| 46.... Základná doska .....              | (3)             | 94 ... Upevňovacia skrutka .....        | (8)             |
| 50 ... Skrutka prestaveného kolesa ..... | (5)             | 96 ... Centrálna matica .....           | (9)             |
| 51 ... Matica .....                      | (4)             | 97 ... Skrutka .....                    | (3)             |
| 53 ... Vypínacia vačka S6 .....          | (4)             | 98 ... Nastavovací trimer .....         | (3)             |
| 54.... Vypínacia vačka S5 .....          | (4)             |   |                 |

**5.4 Záznam o záručnom servisnom zásahu**

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Servisné stredisko:</b>           |                                   |
| <b>Dátum opravy:</b>                 | <b>Záručná oprava č.:</b>         |
| <b>Užívateľ servopohonu:</b>         | <b>Reklamáciu uplatnil:</b>       |
| <b>Typové číslo servopohonu:</b>     | <b>Výrobné číslo servopohonu:</b> |
| <b>Reklamovaná chyba na výrobku:</b> |                                   |
| <b>Zistená chyba na výrobku:</b>     |                                   |
| <b>Použité náhradné diely:</b>       |                                   |
| <b>Poznámky:</b>                     |                                   |
| <b>Vystavil dňa:</b>                 | <b>Podpis:</b>                    |

**5.5 Záznam o pozáručnom servisnom zásahu**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Servisné stredisko:</b>        |                                      |
| <b>Dátum opravy:</b>              |                                      |
| <b>Užívateľ:</b>                  | <b>Miesto nasadenia servopohonu:</b> |
| <b>Typové číslo servopohonu:</b>  | <b>Výrobné číslo:</b>                |
| <b>Zistená chyba servopohonu:</b> |                                      |
| <b>Použité náhradné diely:</b>    |                                      |
| <b>Poznámka:</b>                  |                                      |
| <b>Vystavil dňa:</b>              | <b>Podpis:</b>                       |

## **5.6 Obchodné zastúpenie a zmluvné servisné strediská**

### **Slovenská republika:**

**Regada, s.r.o.,**  
Strojnícka 7  
080 01 Prešov  
Tel.: +421 (0)51 7480 460  
Fax: +421 (0)51 7732 096  
E-mail: [regada@regada.sk](mailto:regada@regada.sk)

### **Česká Republika:**

Výhradné zastúpenie Regada, s.r.o. pre predaj elektrických servopohonov

**Regada Česká, s.r.o.**  
Kopaninská 109  
252 25 Ořech  
PRAHA – západ  
Tel.: +420 257 961 302  
Fax: +420 257 961 301